

Aspirador Karcher T 7/1 Classic

Succión deficiente, descarga eléctrica.

A veces no hay suficiente potencia de succión, colectores de polvo, e incluso eso no es crítico.

- filtración deficiente