

Calentador de agua NOVAttec NT-DD 100

DEPSITO INTERNO CON "ESMALTE ESPECIAL DURADERO CREADO EN TITANIO"!!!

! Lea las revisiones de muchos en un ao y medio, el tanque se filtr, la garanta no se aplica, dicen que es necesario reemplazar el nodo una vez al ao y reemplazar el nodo con hierro, una pregunta? Y sin embargo, nadie advirti. La calidad de novatec apesta, no confe en mi palabra!!!!

Este y todos los dems productos de Novatec solo estn garantizados por un ao. Han pasado 20 das desde el final del ao. El tanque tiene una fuga y no se puede reparar. El servicio oficial respondi que la garanta se proporciona solo con la condicin de un servicio de mantenimiento anual por parte de un capitn certificado. Pero dado que es necesario aplicar a ms tardar 14 das a partir de la fecha de 1 ao a partir de la fecha de venta, se neg la garanta. La caldera se puede tirar. Para aquellos que piensan que si usted hace el mantenimiento, entonces todo estar bien con una garanta: aqu hay una matemtica simple para usted. Llamar al maestro (el camino de ida y vuelta, si no es una ciudad), el trabajo (quitar la caldera, limpiar el calentador, poner la caldera), los consumibles (nodo) costarn MNIMO 500-600 UAH. Aquellos. para que la garanta del tanque sea de 6-7 aos, debe gastar otros 3000-4200 UAH. Lo que es gracioso, con un precio de caldera de 2800 UAH. Pero, el hecho de que el tanque se filtr casi exactamente un ao despues, esto indica que los productos estn defectuosos y no que no se repararon a tiempo. Omita Novatec si no desea comprar una caldera nueva cada ao.

Vida til corta

Calienta durante mucho tiempo

Funcion poco. Fue necesario realizar un mantenimiento preventivo una vez al ao en un centro de servicio. para extender la garanta del tanque.

Mecnicamente, el indicador de temperatura del agua a veces sobreestima las lecturas y puede salpicarse agua fra, aunque muestra que todava est caliente. Calentamiento de agua largo. El volumen es grande y dos elementos calefactores apenas son suficientes para calentar a la temperatura mxima. Tres horas y media es realmente mucho, pero si ponemos calentadores de dos kilovatios, saldramos de tres horas. El exclusivo sistema Antimix, del que los vendedores hablan con tanto entusiasmo, se conoce desde hace treinta aos y es utilizado por todos y cada uno. Para ser honesto, estas tecnologas "nicas" exageradas que existen solo en el cerebro inflamado de los vendedores y pueden funcionar bajo la condicin de una profunda ignorancia de los compradores estn hartas de eso.

No hay sujetadores en el kit, hilo de mala calidad. en las boquillas.

el soporte de pared no encajaba en los ganchos de montaje en la pared,