

Alarma de coche Cyclone X5 LC

Se incendi despues de una semana, cuando la mquina est bien

no hay botn jack, no coincide con la descripcin, nadie sabe cmo programarlo, parpadea o chirra cuando quiere it., solo hay dos puentes dentro.