

Calentador de agua Stiebel Eltron SH 100 A

El esmalte del tanque no tolera las heladas, se desmorona despues de descongelarse

debido a la mala calidad de la soldadura, el tanque revienta y llena toda la casa de agua hirviendo muy rpidamente

No estoy muy satisfecho con el tamao, (podra haberlo sido y hacerlo ms compacto), as como problemas con la instalacin (no fue posible instalarlo nosotros mismos)

La instalacin y la conexin deben ser realizadas por especialistas .