

Wi-Fi adaptador MikroTik hAP

La velocidad de los puertos LAN es de 100 Mbps. (Esto es ms un detalle que un defecto).

USB est acabando con los mdems de Huawei. 3372 muri uno por uno, no entend qu pasaba y culp a la antena externa de todo. Empezaron a llegar quejas de otras personas y me di cuenta que no era la antena. Perd 2 mdems por 2500 rublos. Ten cuidado! Trabajar a travs de un HUB USB.

difcil de configurar

para conectarse a coproveedores, debe escribir un script que convierta los nombres de los servidores vpn en direcciones IP.

Demasiado obvio muestra que es estpido. Por supuesto, puede buscar secuencias de comandos de configuracin completas en Google, pero es imposible comprender completamente lo que est haciendo sin educacin en ingeniera