

Telfono mvil Lenovo K6 Power Dual

Completa decepcin

El inconveniente ms serio para m personalmente fue la pequea cantidad de memoria permanente incorporada. Aqu hay 16 GB, pero el usuario tiene disponibles alrededor de 10. S, se puede ampliar fcilmente con una tarjeta de memoria de hasta 256 GB, solo la ranura para dicha tarjeta coincide con el lugar para la segunda tarjeta SIM, y la necesito . Los servicios en la nube ayudan, a saber, Googledisk. La ubicacin inusual del puerto USB, que se usa para cargar, tampoco puede llamarse una virtud. Hacer o recibir llamadas en un telfono en carga se vuelve, por decirlo suavemente, inconveniente. Por cierto, cargar una batera grande lleva hasta 3,5 horas.

1) Sonido muy silencioso en los altavoces o auriculares conectados, mientras que Dolby Atmos distorsiona sintticamente el sonido y es mejor apagarlo, ya que est optimizado ms para los parlantes estreo del telfono y solo para ellos, no es adecuado para un amante de la msica, 2) La grabadora de voz graba en voz baja, es inconveniente escuchar o demostrar grabaciones, 3) El software se elimin apagando y encendiendo el telfono inteligente de acuerdo con el cronograma, en vano, Le pido a Lenovo que incluya esto en la actualizacin, 4) Encender la pantalla tocando funciona de manera inestable: la impresin de que el telfono inteligente a veces se duerme demasiado y solo responde al botn de encendido, No hay ms deficiencias .

Pero el volumen de los auriculares es bastante dbil (para deleite de los doctores-lores). El reproductor multimedia inicial "no tira". Descargu otro: se volvi bueno, pero solo si escuchas tu msica, pero al mirar un video de Internet, tampoco haba volumen. No es posible mejorar el sonido a travs del men de ingeniera descargado. El procesador Qualcomm no est "afilado" para ello. Por lo tanto, qu suerte.

No hay portadas a la venta. Todas las cubiertas para k6. Y los que estn en k6 power no son adecuados. Problemas en el firmware.Sin reproductor de msica (instalado del mercado).Sin galera normal.

Cmara, el rendimiento es muy medio (cuando se compr).en el apartamento, un par de pequeos humedad en el android.

vista del panel frontal - obviamente la empresa no confi en l, se desliza un poco en la mano pero no es crtico (el parachoques se salvar). memoria 16 GB (ranura - tarjeta SIM o unidad flash) se desliza un poco en la mano pero no es crtico (salvar el parachoques). memoria 16 GB (ranura - tarjeta SIM o unidad flash) se desliza un poco en la mano pero no es crtico (salvar el parachoques). memoria 16 GB (ranura - tarjeta SIM o unidad flash)