

Micrfono BOYA BY-WM8

Lo ms extrao es que todo estuvo bien durante las primeras semanas de uso y luego comenz. Adems, no se pudieron eliminar muchas manipulaciones. Lo llev al centro de servicio, dijeron que todo estaba bien y lo devolvieron. Ruidos de fondoLas bateras se agotan con bastante rapidez.

Utilizo energizadores

dura de 2 a 3 horas. Una antena se atasc y dej de filmar por completo

este es un error material, no es crtico, pero an as. El botn de cambio de canal no sirve para nada.

La fijacin del cinturn es solo una primitiva: no se sujeta en absoluto. Tuve que llenarlo con pegamento.

HAY TAL EXPRESION "QUE VIVES DE UN SUELDO" DAK EN LA CONVERSION QUE TRABAJAS PARA boya by -wm8