

# **Pistola de aire comprimido BORNER Sport 306M**

Tornillo de sujeción mal posicionado, cierre débil para balas en la parte superior del cargador