

Disco duro Seagate ST10000NM0016

Cruje terriblemente

Fuera de la caja durante la operacin, hizo un sonido extrao similar a un traqueteo o traqueteo. Despues de 3-4, apareci 1 sector defectuoso el da de trabajo.Los discos lanzados antes de febrero de 2017 de los lotes 1v410*(C,4,N,7) tienen problemas en el firmware.

211 sectores lentos en un recin conectado

Mientras escribe (trabajo) se puede escuchar cmo hace ruido

Ruidoso.

- La principal desventaja es el precio. - El disco es un disco de servidor y requiere refrigeracin.

sin garanta en Rusia

sin garanta en Rusia