

Taladro/destornillador Bort BAB-10.8-P

El regulador de fuerza es inútil. Desde la 1 posición hasta la 18 prácticamente no hay diferencia. Es imposible apretar un tornillo autorroscante regular de 4-5 centímetros. Tengo que configurar el regulador al máximo - el modo de perforación.

Imposibilidad de comprar baterías adicionales

Según mis requisitos - NO

por supuesto, me gustaría más potencia, pero esto ya requiere un dispositivo que es más caro de comprar. Bueno, también usará una segunda batería, pero de nuevo, vi lo que tomé)

es una pena que no haya una segunda batería en el conjunto

La batería tarda más en cargarse de lo que escriben en las instrucciones. Pero lo pongo a cargar por la noche, ya está listo para mañana.

- la batería, por supuesto, es bastante débil, pero el fabricante advierte sobre esto. Bueno, es decir, corresponde a las características de -power para perforar metal, de alguna manera no es suficiente, para madera, tableros de fibra, aglomerado es normal.

es una pena que solo haya una velocidad, la batería será más fuerte, pero sin embargo lo que promete el fabricante, corresponde.

Creo que por ese precio será posible añadir una segunda batería al kit

Todavía no la he encontrado, pero llevo una semana usándola

simple, una opción solo para cosas pequeñas

por ese precio? no. Corresponde a las características

no hay comentarios serios sobre el funcionamiento de la herramienta, llevo un par de semanas usando la derecha

no la he encontrado. corresponde a las características declaradas. Pero si tuviera una batería adicional, no habría tenido precio)