

Sistema de audio Sony MHC-GT4D

No hay graves profundos, los satlites chirran demasiado, una junta cosmtica debajo del altavoz, dentro del bfer, el cable para conectar los satlites es delgado Rahul, no hay salida para la guitarra, hay no es un auxiliar normal, solo a travs de un cable adaptador

Precio, conectores de altavoz no estndar, control de volumen fallido, pantalla poco informativa.

sonido