

Caldera de calefaccin Bosch Tronic Heat 3500 15

Debido a la caldera, la mquina se apaga constantemente.

Imperfeccin tcnica

Toda la calefaccin elctrica depende completamente de la disponibilidad de electricidad. Parece que estamos estables con este caso, pero todava tena algunas dudas. Otro problema puede ser la delicada electrnica moderna del controlador. Por la experiencia de un amigo, s que con la inestabilidad del voltaje de suministro y sus fuertes cadas, es mejor no confiar en calderas tan inteligentes. Y, sin embargo, preprese para el hecho de que necesita suministrarle energa con un cable trifscico separado de una seccin transversal bastante grande (8 milímetros cuadrados por ncleo).