

Sierra Bosch AKE 35-19 S 0600836E03

No

No

Estaba buscando un Bosch puramente alemán, por lo que se suponía que el Bosch AKE 35-19 vencería al alemán, pero resultó ser Hungría (Hungría) ((, pero es bueno que sea no China) Para todos los enchufes, es 4600-5100 UAH, y aquí 3725+ 15 para dos, hay una garantía de 2 años en todas partes, pero aquí un año.

Neumático delgado, es difícil comprar una cadena

El sujetador de la abrazadera falla rápidamente después del sobrecalentamiento. es agotador limpiar con un cepillo, es agotador. Será mejor si los sujetadores fueran de acero.

El sujetador de la abrazadera falla rápidamente después del sobrecalentamiento. .

Sujeción de la abrazadera falla rápidamente después del sobrecalentamiento. La abrazadera de la cadena es de plástico, cuanto más aserran, más a menudo necesita desmontar y limpiar con un cepillo: se cansa. Será mejor si hicieran sujetadores de acero.