

Sierra STIHL MS 211 C-BE 35

Mucho. El carburador se atasca. Cambi el pasador del neumtico 3 veces. A menos que sea pura constotacin: el plstico, aunque duradero, no sobrevivir a la mitad de nuestros Urales "eternos". entonces - tristeza, porque son bastante caros en comparacin con ... Por otro lado, comprar una herramienta por 12 mil, ahorrar en consumibles no es muy correcto. Esto ni siquiera es un inconveniente, pero entonces ... Eso es lo que lo tens un poco: el escape est hecho (lo cual es lgico) en la parte delantera de la sierra, justo encima del neumtico, de modo que al aserrarlo gira justo en la cara. . Despus de trabajar durante unos 30-40 minutos, quiero acostarme en el csped del bosque y detectar fallas. Recomiendo trabajar, por ejemplo, en un respirador, y mejor - en un respirador de pintura.

No detectado.

no encontrado

No.

montaje de neumaticos

No!

glotn

A veces no arranca de inmediato o se detiene cuando aprietas el acelerador. (Me ocupo de esto, as que lo considero una bagatela!)

El cable del amortiguador se desgast despus de unos meses, el filtro fibroso no es duradero.

1. En el segundo da de trabajo, apareci un ligero ruido del lado de los accesorios de la sierra ... fijados con grasa para rodamientos ... 2. Carcasa de plstico (en mi humilde opinin)