

# Radiotelfono Gigaset A116

SIN luz de fondo, configuracin compleja y larga de la base de datos, libreta de direcciones  
HORRIBLE! Dinero desperdiciado!

A pesar de la descripcin - en el M-Video Gigaset A116 comprado - no hay retroiluminacin de la pantalla, lo que es extremadamente inconveniente para la pantalla misma - al contrario de la descripcin y su foto en las instrucciones, en la caja y en el sitio web: por alguna razn, hay una marca en forma de celosa negra, lo que dificulta la visibilidad de los smbolos en la pantalla, especialmente sin retroiluminacin, los smbolos son poco visibles. sin altavoz. Este modelo no es conveniente de usar.