

Hervidor Bork K800

Compramos un hervidor de la generacin anterior: funcion durante seis meses, luego el plstico se agriet por dentro y se cayeron los pernos que sujetaban el mango. La tapa no cerraba de manera intermitente. Se llevaron la tetera para repararla, suspiramos y sacamos nuestra vieja tetera Philips. Durante 45 das, el servicio de Bork estuvo masticando mocos y no pudo responder nada inteligible, cuando sali el plazo legal, devolvieron el dinero debido a la irreparabilidad, que haban estado esperando durante todos los das de 45 no est claro. No nos calmamos y decidi comprar un modelo ms nuevo de la tetera Bork K800, con la esperanza de que el problema tecnolgico se eliminara y la ltima vez fue simplemente mala suerte. Despus de tres meses, el hervidor comenz a perder contacto con la base y se apag. Suspiraron, volvieron a conseguir Philips... lo llevaron al servicio, arreglaron algo, se lo ganaron. Una semana despus, la base se quem, la llevaron al servicio, el servicio se neg a reparar debido a una supuesta violacin de la operacin. lo que en realidad es una mentira descarada. Como resultado, terminamos con Bork, debido a la calidad repugnante y al servicio engaoso an ms repugnante. tapa : el mecanismo de apertura lenta de la tapa se volvi muy, muy lento - DROP despus de 2 aos! En el rea de la escala de vidrio en la parte inferior : un programa estpido si necesita calentar el agua y no hervirla, luego enciende el elemento calefactor durante 3 segundos y luego lo apaga durante 15-30 segundos, y solo entonces comienza a calentar normalmente. durante el calentamiento del agua, fallos elctricos, apertura de la tapa

A veces la tapa no cierra bien, como si se estuviera alejando. Pens que era solo yo, pero veo que hay otras quejas similares. En principio, no me molesta mucho, solo inmediatamente despus de agregar agua, compruebo la estanqueidad del cierre.

La capa debajo del mango sali volando despus de 1,5 aos.

Ruidoso, lento, peligroso.

todava no encontrado

no

Al hervir, aparece un sonido extrao por un corto tiempo, como si aullando!

-mala calidad-precio elevado

Precio, fiabilidad no para tal precio, mantenimiento caro.

psima calidad de los elementos plsticos utilizados

Al principio no me gustaba el modo de funcionamiento cuando elige cualquier temperatura excepto

100 grados, el hervidor funcionar y luego se “apagar” durante un par de segundos, como si estuviera cambiando de marcha, etc. A veces, espontaneamente, empezaba a cambiarse algo a s mismo cuando nadie lo tocaba. Tuve que tirarlo, porque se volvi imposible usarlo, por lo que tambien era peligroso.

hay que limpiarlo con bastante frecuencia

hay que limpiarlo peridicamente

cuando se calienta silba y hace mucho ruido, aunque va casi en silencio

Probablemente, como cualquier tetera, necesita mantenimiento, la falta no est en la tetera, sino en la calidad del agua, solo la limpiamos de incrustaciones. bueno, no olvides limpiar el exterior con un pao o servilletas.

Las huellas dactilares son visibles en el acero inoxidable. acero, pero en general todo conviene.