

Auriculares Panasonic RP-HJX21MGC

No ergofit. Después de los modelos de Panasonic del año pasado, no es costumbre insertar tales cosas en los oídos.

Cuando se sube el volumen, mi parlante derecho en el bajo resuena. Esos son dBiles. El resto de las frecuencias son normales.

Solo hay un inconveniente, se aplica a la mayoría de los auriculares. Por qué el fabricante no puede hacer botones de volumen?!