

Impresora multifuncin Xerox WorkCentre 3345

escner, alimentacin de papel

Se instala un nuevo dispositivo, en bruto al 100%, a travs de USB como una impresora y un "dispositivo no identificado", un intento de poner "lea" en el escner de cualquier manera es un fracaso. se instala a travs de la red sin errores, no escanea: el controlador twain transmite algo incomprensible en lugar de una imagen, WIA por alguna razn no quiere escanear varias imgenes. Adems, "para el postre", el dplex est habilitado de forma predeterminada + imprimiendo una pgina de configuracin cada vez que se enciende + imprimiendo un informe sobre el trabajo al imprimir cada trabajo. Esta es una cancin, cuando intenta apagarla, la configuracin no se guarda. Al escanear a travs de la alimentacin automtica de UNA hoja, por alguna razn, escanea la cubierta vaca del escner a continuacin y, satisfecho, entrega dos hojas a la aplicacin, la segunda, una foto de s mismo. An no se han entregado nuevos controladores/firmware,