

Auriculares Defender Gryphon 750

se muestra de manera diferente en diferentes fotos. O los cables estn conectados en un odo, luego en 2 por separado. No est claro, probablemente depende del lugar de montaje. En mi caso, el cable en s es terrible + en general fue un shock ver que los cables se insertan directamente en los odos, aunque la descripcin indica una conexin unidireccional. Despues de la inspeccin, no recog el pedido.

PARA LA MAYORA ESTO SER JUSTIFICADO POR EL PRECIO, las orejas son bastante pequenas, pero le quedarn bien al nio como regalo.

Alrededor de un ao despues, el " husk" se sali de los auriculares.

El micrfono se estrope despues de un ao y medio, antes de eso funcionaba bien.

SE ROMPI RPIDAMENTE DESPUS DE UN MES 1 ALTAVOZ SE PIERDE DESPUS DE 3 MESES LA CAPA MICRO SLICKY MICRO SE HA DISPARADO

Pero tambien hay un gran inconveniente!! Suenan como auriculares de \$1 de China. micrfono? si genio por 30r. dio el mejor sonido.

No me gust nada! No s qu me hizo comprar esta basura. Primero, es plstico barato y maloliente. En segundo lugar, sonido terrible! Bajos fuertes. Pero el sonido en s es silencioso. Tienes que subir ms el volumen. Y entonces empiezan a dolerme las orejas (((

muy frgiles

Algo se mueve el cable del auricular izquierdo

Al final donde hay 2 cables, son muy delgados, hay miedo de que se desgarr, envuelto con cinta aislante)

Muy mala soldadura de cables, quedan muy cortos en el auricular, no presionan contra los odos, se escuchan absolutamente todos los sonidos que se dan en la habitacin e incluso en el apartamento. desde una altura de 1,5 metros y el auricular se rompi, pero estaba cosido con un hilo de pescar, lamentablemente sin posibilidad de ajustar el auricular a la medida.

Conector de altavoz defectuoso.

Caja de plstico de mala calidad

Incluso por su precio, el sonido no estuvo a la altura de mis expectativas (lo compr, me dej llevar

por las características y el micrófono), el sonido es francamente plano en la región de 60-16000 Hz (en mi humilde opinión). Por supuesto, se mantienen en la cabeza, pero de alguna manera torpe o algo así...

Obviamente diseñado por una persona con una cabeza pequeña. Un pequeño bisel, como resultado, los auriculares no se ajustan a la cabeza, sino que sobresalen en ngulo. Debido a esto, algunas frecuencias no son audibles. Plástico barato, molde de mala calidad. Cable delgado en los conectores. El brazo del micrófono no se dobla bien. Control de volumen endeble que generalmente se rompe rápidamente. La diadema de plástico no es confiable.

Haba un problema de que no se ajustaba bien alrededor de las orejas |(o_O)\