Disco duro Seagate ST2000LM015

no lo he encontrado todava		

No

El ruido de alta vibracin es un gran zumbido y es una unidad de 2,5"

no

- Ambas unidades compradas tienen tiempos de respuesta de E/S impredecibles dependiendo del sector . de 18ms (su valor declarado) a >

3seg!- SMART despus de 2 das mostr una tasa de error de bsqueda de varios millones. no

Se calienta.

Muri el da 1