

Aspirador Dyson V8 Absolute

no

La batería siempre es un problema por falta de carga. Es muy recomendable tener una batería completamente cargada para limpiar todo el apartamento. El fabricante prometió 40 minutos de trabajo, pero esto se aplica al trabajo en el primer modo económico. En el segundo, este período se reduce casi a la mitad. Pero si no chasqueas el pico, eso es suficiente para un apartamento de dos habitaciones.

Todo me conviene. Todavía no lo he encontrado mejor)

Un gran inconveniente, pondría un tres, pero por conveniencia puse 4: se descarga desde el enchufe de carga al aspirar alfombras (naturales y sintéticas). Si tu mano es pequeña, puede acostumbrarse a pasar la aspiradora sin tocar el enchufe de carga (yo puedo, mi esposo no, y a veces recibo una descarga eléctrica varias veces por limpiar una alfombra, no es muy agradable), por tal dinero, parece que este momento estaría pensado y el enchufe de carga estaría ubicado en un lugar diferente o no estaría energizado. Otro inconveniente será la falta de potencia ajustable: hay un modo máximo, el modo mínimo no hará nada, ya que saca las vellosidades de la casa de pieles del gato en el modo habitual, esta es una pregunta más sobre la calidad de la casa, pero a veces, será así el mismo modo cuando se limpian alfombras pequeñas con poca potencia

Difícil de manejar con cabello largo

El conjunto de cepillos es redundante Cepillo de cerdas largas incómodo La carga estacionaria es endeble y el diseño es dudoso, como si se hiciera después de los últimos días antes del inicio de las ventas de la aspiradora

No se permite estacionar verticalmente fuera de la estación de carga

La formación de electricidad estática en el mango cuando se trabaja en modo turbo

Botón suficientemente apretado para abrir el contenedor de polvo de pelo largo está enrollado en un cepillo (incómodo de limpiar)

preferiblemente un contenedor (caja) para cepillos

no

lo he estado usando durante 2 semanas, hasta que lo descubrí.

No hay sujetadores para todos los cepillos, uno debe colocarse en algún lugar de un armario, miedo al agua (no hay sellado del tablero de control), etiqueta de precio Atsky SOTONA :)))

No puede servir como un reemplazo completo para una aspiradora convencional en apartamentos grandes, pero complementar significativamente sus funciones y facilitar la vida de los propietarios

Miedo al agua

Quiera que el tiempo de trabajo fuera mayor. Las boquillas con un sistema de fijación especial, de otras marcas, no funcionarán.