

Impresora multifuncin Kyocera ECOSYS M2135DN

Error de Quocer. La impresora multifuncin estaba daada. Comenzar con los precios de los consumibles originales, el cartucho cuesta 6 mil rublos, a pesar de que ahora se inserta hbilmente en la impresora, que despus de dos reemplazos, toda la unidad de revelado est cubierta con tner ... y no solo. Alimentador automtico de documentos por una cara. La caja de tner residual no se puede limpiar sin una "apertura dura". despus de 80 mil copias no se puede limpiar el revelado, como se podra hacer, por ejemplo, en m2030dn, fs-1035, fs-1028, etc.