## **Amoladora AEG HBS 1000 E**

Nemaº lo adjuntar para su instalacin en la mesa de la estacin. modos (Maana lo resolver)

todo

La mquina est constantemente obstruida con polvo, es simplemente imposible trabajar con una bolsa, trabajamos con una aspiradora, pero an as tenemos que limpiarla 3 -4 veces al da. Es muy sensible a los cambios en la red, a veces simplemente no arranca, tuve que comprar un estabilizador especifico para esta maquina. La correa de distribucin de la transmisin se rompe peridicamente, durante el ao de funcionamiento se cambiaron 4 correas, que se venden completas con cojinetes y cepillos. En resumen, todos los artesanos de nuestro taller estn terriblemente descontentos con el modelo.

Hay muchas cavidades en la extraccin de polvo, es incmodo limpiarlo, a menudo hay que soplarlo con un compresor. En general, la eliminacin de polvo est mal concebida, es ineficaz, en particular, por eso se calienta mucho.