

# Neumticos Nokian Nordman SX2

ruidoso

No detectado

durante 15.000 temporadas de funcionamiento en el VAZ 2110 desgaste en el eje delantero de 7 mm a 3,2-3,7 mm, en el eje trasero de 7 mm a 5,2-5,5 mm

Por ese precio, la vida til es demasiado corta. Sera mejor si zumbara ms fuerte, pero dur tres temporadas.

Precio, resistencia al desgaste, comportamiento en una imprimacin hmeda y suciedad.

Pequeos guijarros se pegan con fuerza, el ruido constante en el asfalto enfurece.

Hasta ahora, no hay visibles. Quiz sean como las Hakka Green de la 1 generacin.

Borradas demasiado rpido durante la temporada, condujo 11 mil km perez 3+mm ruedas traseras 2+mm de 8mm., R15 185/65. Antes de eso, Hankook era ms silencioso, el desgaste era de 1,5 mm por ao y la carretera tambin se mantena seca y bajo la lluvia.