

Baera Kaldewei Eurowa

Modelo gravemente defectuoso Nos trajeron este modelo con la afirmacin de que el acero es de 2,3 mm. El marido tom un calibrador y midi. 1.5-1.7. Se negaron a tomarlo, lo cual es muy bienvenido.

Modelo severamente defectuoso Caro, todo rayado de la nada, estrecho

modelo con desperfectos graves Lo compr en abril de 2016 en junio, se pande en las patas y se parti el esmalte. Bao 150/70 horror es como una lata. Al comprar me dijeron metal 2.4mm sin esmalte franca mentira .

Comprado, un mes despues, la parte inferior se hundi en los lugares de apoyo de las piernas y el esmalte se agriet all. El xido apareci alrededor del desage. Cuando te paras en el bao, todo el trasero se hunde bajo tus pies (mi peso es de 80 kg). Escribimos un reclamo a la fbrica, respondieron: nuestras baeras son excelentes, su defecto es causado por una instalacin incorrecta!))) No esperbamos otra respuesta...

Comprado, un mes despues, la parte inferior se hundi en los lugares de apoyo de las piernas y el esmalte se agriet all. El xido apareci alrededor del desage. Cuando te paras en el bao, todo el trasero se hunde bajo tus pies (mi peso es de 80 kg). Escribimos un reclamo a la fbrica, respondieron: nuestras baeras son excelentes, su defecto es causado por una instalacin incorrecta!))) No esperbamos otra respuesta...