

# Placa Kaiser KG 6325 ElfEm Turbo

hermoso, cocina bien, pero no es conveniente mantenerlo. Se tomaron completos con un horno y una campana extractora. Funcionamiento durante aproximadamente 2 meses. El revestimiento de la superficie se puso blanco después de una semana. Las manchas no se borran y todo el deleite de la hermosa imagen pasó rápidamente. Será mejor si el recubrimiento se hiciera más suave y más conveniente para la limpieza. Para no tener miedo de salpicar con grasa y no frotar durante media hora después. Porque en una capa rugosa, todo lo que sale a la superficie durante la cocción se obstruye instantáneamente y se seca o se quema. Cocino mucho. Hago fotos para internet. Pero no estaba del todo preparado para el hecho de que la superficie, que se suponía que me ayudaría a tomar hermosas fotos y cocinar deliciosa comida sin limitarme a las fantasmas culinarias, se deteriorara estéticamente tan rápido. Muchos momentos desagradables. Decepcionado.