

Baera Kaldewei Eurowa 150x70

un modelo con graves defectos Nos trajeron este modelo con la afirmacin de que el acero es de 2,3 mm. El marido tom un calibrador y midi. 1.5-1.7. Se negaron a llevrselo, lo cual es muy feliz.

modelo con graves defectos Caro, cubierto de araazos de la nada, estrecho

modelo con graves defectos Comprado en abril 2016 en junio, se derrumb en las piernas y se agriet el esmalte. Bao 150/70 horror es como una lata. Al comprar, dijeron metal 2,4 mm sin esmalte, una franca mentira.

Lo compramos, un mes despus, el fondo se derrumb en los lugares de apoyo de las patas y el esmalte se agriet all. El xido apareci alrededor del desage. Cuando te paras en el bao, todo el trasero se hunde bajo tus pies (mi peso es de 80 kg). Escribimos un reclamo a la fbrica, respondieron: nuestras baeras son excelentes, su defecto es causado por una instalacin incorrecta!))) No esperbamos otra respuesta...

Comprado, un mes despus, la parte inferior se hundi en los lugares de apoyo de las piernas y el esmalte se agriet all. El xido apareci alrededor del desage. Cuando te paras en el bao, todo el trasero se hunde bajo tus pies (mi peso es de 80 kg). Escribimos un reclamo a la fbrica, respondieron: nuestras baeras son excelentes, su defecto es causado por una instalacin incorrecta!))) No esperbamos otra respuesta...