

Batidora Damixa Venus 16047

modelo terrible Después de una semana y media de funcionamiento, este producto se cayó del surtidor. Resultó que de alguna manera se había caído un pequeño tornillo que aseguraba el pico en la base. Naturalmente, no fue posible encontrarlo en el sifón. El caso no está garantizado. El maestro del servicio resultó ser receptivo, ellos mismos fueron por el tornillo, no encaja! Ahora el pico, fijado con un tornillo no estándar, gira solo 2-3 cm en cada dirección. El sedimento está completo. A este precio, el diseño del producto podría ser más confiable...

excelente modelo Lo hemos estado usando durante varios años (alrededor de 5 años, tal vez más) - no hay quejas. En mi opinión, el diseño más conveniente de los reguladores de dos agarres, el golpe es muy suave en un plano y la presión del agua se ajusta con mucha precisión, sin tirones, como suele ocurrir en batidoras con regulador monomando. Las personas que conocen bien la plomería dicen que si el mecanismo del regulador se rompe o comienza a tener fugas, lo más probable es que sea difícil encontrarlo, debido a la pequeña distribución de tal diseño. El mismo grifo, pero más pequeño, está en el baño. Y tampoco hay comentarios.

mal modelo