

Calentador de agua Hotpoint-Ariston SGA 200

Estoy comprando una segunda. Seguir adelante y estoy seguro de que funcionará por más tiempo. Los expertos aconsejan cuidar el nodo de magnesio.

buen modelo He estado usando este modelo de caldera durante más de 4 años. La primera caldera duró 1,5 años, pero esto se debió a la mala calidad del agua (dura, ferruginosa), en un año y medio el nodo de magnesio quedó en nada. Luego la caldera empezó a pudrirse. Por ejemplo, las columnas se mantuvieron durante medio año, luego el radiador se obstruyó fuertemente y se negó el servicio de garantía. La segunda caldera duró casi 3 años después de la instalación de un buen sistema de limpieza. El punto débil es la soldadura del depósito de la pinza y el tubo de salida de agua caliente. Ambas calderas tenían una fuga en el mismo lugar, a pesar de que el nodo de la segunda caldera aún permanecía en la superficie interior supuestamente esmaltada. En general, estoy satisfecho con el trabajo, compro un reemplazo del mismo. porque no hay muchas alternativas.