

# Caldera Vaillant turboTEC pro VUW 202/5-3

modelo habitual, nada especial Instalado en noviembre de 2017, en marzo de 2018 comenz a aumentar la presin, result que la bomba de alimentacin se sali. Se recomienda instalar aguja (fabricada en Turqua) porque "nativa" no es para el agua que se suministra. Apenas encontr un repuesto, a pesar de que la caldera est en garanta, al mismo tiempo no hay garanta: el maestro de garanta explic que solo hace diagnsticos, repara la falla y los repuestos corren por mi cuenta.

excelente modelo Comprado en 2008. Funciona durante 9 aos. Cambiado: "cerebros" electronicos, vlvula de gas. El segundo circuito se conect recientemente (la calefaccin se conect en 2014). Qu bueno que funciona la lnea directa gratuita!!! Para pedir repuesto parte necesita conocer el artculo (tiene que pagar la visita de un especialista y el diagnstico! Y mucho. Entrega - tiempo! Si fuerza mayor en invierno ??? El precio sigue siendo considerable.-22055-