

Caldera de calefaccin Ferroli DOMINA N C24

El circuito de calefaccin parece funcionar

A veces funciona.

Domiprojack c24. 10 aos en funcionamiento 1 ao de reparacin de la placa - debido a una tormenta elctrica, el tanque de expansin estall. 9 aos de reemplazo del grifo de alimentacin y la bomba ahora el intercambiador de calor comenz a fluir

No not

El primer ro est todo bien.

Econmico, bajo ruido, ha estado funcionando durante mucho tiempo desde 2008, 7 aos!!!

La caldera est bien. Durante mucho tiempo eleg un modelo econmico y de alta calidad y me decid por Domino y no me arrepiento. Ajuste con dos perillas y dos botones, que para los padres en el pueblo es incluso mejor que la pantalla LCD. En general, muy satisfecho. S, casi lo olvido, la caldera se fabric en Italia, quit especialmente la tapa y mir las piezas de repuesto, todas son europeas.