

Cochecito Adbor Ottis 3 in 1

No es una cesta de la compra muy cmoda, especialmente en combinacin con una unidad de asiento

cesta de la compra incmoda.

Durante la primera semana de funcionamiento, la cuna se cay del chasis con el nio. tornillo aflojado. El andador qued inutilizable despus de un mes de funcionamiento, los botones para fijar el cap se rompieron, se sali una rueda, hay un golpe entre el soporte. Cuando viajamos ms, nos acostumbramos y dejamos de notarlo. Pero al principio era molesto y quera poner un papel.

No

Las ruedas delanteras pequeas tienen un buen efecto en la maniobrabilidad, pero su depreciacin es dbil, mucho peor que en las traseras. La posicin del mango es ajustable, pero los botones de bloqueo estn muy, muy apretados.