

Caja de herramientas TOPEX 79R133

- haba ligeras rebabas en los bordes despues del estampado

No