

# Cafetera Melitta Caffeo CI E970-102

Bastante grande

Hasta ahora todo encaja.

no encontrado

Uno pequeño: no hace su propio americano de acuerdo con la receta clásica (cuando el espresso preparado se diluye con agua hirviendo).

Pérdida de tiempo

Es una pena que ya se rompió en enero (funcionó durante 3 meses), no sé qué hacer ... vivimos en Kaluga, no hay servicio. El café comenzó a prepararse parcialmente en la bandeja interior.

El café resulta estar caliente

No se detecta después de un año de funcionamiento.

No se detecta.

El limpiador es terrible, se lava constantemente: ) Aunque no sé si esto es una desventaja...

Café insuficientemente caliente (incluso para mis estándares poco exigentes) a veces el sensor de llenado de la bandeja de goteo tiene errores: dice que está lleno, aunque no hay nada allí un tubo corto, no muy conveniente para suministrar leche al cocinar.

No hay defectos.

La incomodidad es demasiado todo está ligado a la electrónica y puede fallar el precio es muy bueno!

El interruptor giratorio está un poco apretado, pero se está desarrollando gradualmente. Cuando lo encendí por primera vez, resultó que la unidad de preparación no estaba completamente reparada después de la fábrica y la máquina escribió un mensaje de error en inglés - Saquí la unidad, la inserte - y el problema se resolvió. El juego incluye dos mangueras para la leche: "corta" para la jarra de leche y "larga" para las bolsas de leche. En la práctica, el "largo" es solo 1,5-2 cm más largo que el corto y no es muy adecuado para bolsas de leche. Y con el "corto" y la jarra de leche en su lugar, todo está en orden. \*|Incluso desde la tercera taza de café, no está muy caliente.

no se encontraron fallas que la unidad de preparación no se arreglase por completo después de que la

planta y la mquina escribieron un mensaje de error en ingls: quit la unidad, la insert y el problema se resolvi. En la prctica, el "largo" es solo 1,5-2 cm ms largo que el corto y no es muy adecuado para bolsas de leche. Y con el "corto" y la jarra de leche en s, todo est en orden. \*|Incluso desde la tercera taza de caf, no est muy caliente.

no se encontraron fallas que la unidad de preparacin no se arregl por completo despus de que la planta y la mquina escribieron un mensaje de error en ingls: quit la unidad, la insert y el problema se resolvi. En la prctica, el "largo" es solo 1,5-2 cm ms largo que el corto y no es muy adecuado para bolsas de leche. Y con el "corto" y la jarra de leche en s, todo est en orden. \*|Incluso desde la tercera taza de caf, no est muy caliente.