

Calentador de agua Thermex H

de alguna manera no lo encontr...

El aislamiento trmico del tanque no es muy bueno.

Despus de un ao y medio, comenz a causar conmocin! Ahora est en llamas! Garanta para calentadores 1 ao!

El tanque es pequeno, se calienta durante mucho tiempo (2 horas)

80 litros se calientan en 4 horas. Tubo de salida despus de 3 aos de uso. Cabe sealar que el tanque se utiliz una vez al ao para el periodo de prueba de presin (2 meses por ao). Despus de extraer las menudencias, se encontr que el elemento calefactor estaba intacto, el nodo de magnesio estaba en su lugar (un poco corrodo), pero todo estaba cubierto con una gruesa capa de escamas. El interior del tanque est cubierto con vidrio de porcelana azul, que vol en la parte superior del tanque, y muy probablemente en la parte inferior.

Se dijo que el interior del tanque fue tratado con anticorrosin. DUDA