

# Horno Samsung NV75J3140BS

poco confiable, la perilla izquierda se rompi un ao despus, tan pronto como expir la garanta. (para el ao en que hornearon tacones de charlottes)

El temporizador no apaga el dispositivo, sino que solo da una seal varias veces. No esperaba tal truco.