

Auriculares Koss KPH7

Plástico de mala calidad. Bajos prácticamente ausentes.

Shvidko z³psuvalis, ak_st sound - zvizhayne dzherelo noise

Tal vez solo el cable (se confunde) y luego debido al hecho de que estaba enrollado en la caja, en el futuro deberá enderezarse gradualmente. Así que este inconveniente es de esperar que disminuya. Una vez más, la conexión del cable a la copa de los auriculares genera preocupaciones. Simplemente ingresa sin ninguna protección (generalmente es un tubo de goma corrugado), por lo que durante la operación posterior el cable puede romperse en este lugar.

Así que mal los ruidos, no es muy fácil escucharlos en el metro.

silenciosos, tweeters, alambre delgado

Forma, mal hilo del regulador de valor