## istema de audio para automvil Morel Tempo Coax 6x

Despus de dos aos de uso inactivo, un altavoz se atasc, no debido a los desechos (no estaba all durante el anlisis), sino a un ligero desplazamiento extrao de la parte magnica.

Problemas de calidad

Sin detectar

No encontrado revelado

No me di cuenta.

Despus de 2 aos de operacin, la columna izquierda comenz a jadear. Si aprietas la membrana se siente como si cayera y desaparecen los silbidos, pero si le pones un poco de volumen medio, vuelve a sibilar

ver comentarios.

Creo que se podra apretar salir un poco ms.