

Baera Kaldewei Saniform Plus 170x73

xido tras 5 meses de funcionamiento

Lstima que no estuviera pintado de blanco por fuera, se podra haber instalado sin mamparas.

Precio (al principio de 2015). Apareci un rasguo y un pinchazo de esmalte dentro de un ao (para notarlo, necesita saber dnde y mirar de cerca). El pinchazo provino de la cada de un bocado de un destornillador a medio metro aproximadamente. La garanta no cubre el fcil de limpiar.

las patas son cortas y el esmalte es incomprensible

hay un menos los objetos blancos no se llevan al bao))) Tengo una lavadora blanca o una cesta, un Inodoro bid, solo un bao. menos el ngulo muy grande de la pared, pero por otro lado, puedo estirarme completamente por dentro, no me aprieto como una persona discapacitada en el bao, pero el ancho total es de 80 por 180 y es un zumbido.