

Auriculares Razer Kraken V3 X

La diadema es su punto dbil. Y no solo este modelo. Y parece que el fabricante no tiene prisa por solucionar este problema. Probablemente sea mejor para l de esa manera. Hay dos de estos auriculares de las versiones anteriores y la diadema se rompi en ambos. Se usaron con cuidado, porque conoca esta debilidad de ellos y pens que con un uso cuidadoso duraran mucho tiempo. Algunos cumplieron 1,5 aos, otros 8 meses. El primero fue utilizado por un adulto y el segundo por un nio de 11 aos con una cabeza pequea, es decir, sin importar el tamao de la cabeza. Se rompe en dos lugares, a lo largo del borde del forro suave en el interior de la banda para la cabeza. Reparado, por supuesto, fortaleci el punto dbil, pero perdi su presentacin. Hay muchos videos en la red para reparar estos auriculares. Viejo problema de masas.

Ninguno de ellos