

Mquina de coser / overlock Janome Cover Pro II

La mquina no puede coser.

A veces hay huecos, pero como no coso extras, no es un problema arreglar manualmente una puntada. .

Ahora no existen!!!

No los encontr.

Cuanto ms coso, ms experiencia con I, menos defectos. quizs no ahora. Tal vez, caprichoso con los hilos, pero coso con buenos hilos. Y a las agujas, pero, ms sobre eso a continuacin.

omisiones, pero muy raramente, este es el lugar "doloroso" de todas esas mquinas,

caprichoso al principio, no cose con todos los hilos

no se presta a ajustes. La cinta transportadora no puede manejar la tela. Saltos de puntadas.

Huecos permanentes, tejido muy elastico no cose nada, en engrosamientos cose y deforma el tejido en el lugar.No est regulado de ninguna manera!!

Cuidado! Los tornillos para sujetar las agujas son cortos: se cayeron varias veces al desatornillar, es difcil encontrar una bagatela. Ojal la caja de accesorios Janome CoverPro estuviera conectada de alguna manera a la carroceria del automvil y no se perdiera en la mesa o en los estantes. El compartimento de la lanzadera necesita espacio para una tercera aguja, agujas de repuesto y un pequeno destornillador.

A veces falta la tapa superior. .