Sierra de calar Metabo STEB 70 Quick 601040000

una gran desventaja del modelo, este es el cierre de la lima. La palanca de fijacin de la lima se rompi Se rompi exactamente un ao despus la lima se cae con una constancia envidiable. sin retroiluminacin Bloqueo sin retroiluminacin. A veces es necesario. No todava no No identificado. Por ese precio, es simplemente SUPER! Me la cambiaron en garanta. Despus de 2 meses la lima se empez a caer y se solt la sujecin de la lima del vstago. Se ven restos de soldadura - la soldaron para la marca. Produccin - Realizado en Metabo. Pinsalo El kit no inclua la lima universal prometida. La iluminacin podra ser posible.

Al igual que Bosch, no es muy conveniente quitar el escudo, pero no creo que sea crtico.