

Placa de cocina Kaiser KCT 6512 F

- No muy buena ubicacin de los botones: se calientan junto con el quemador inferior derecho, es incmodo presionar los sensores porque hace mucho calor.

no detectado

Mala ubicacin de las luces indicadoras