

# Sistema de sonido Focal JMLab Aria 926

- se calientan durante mucho tiempo, hasta varios meses- no hay posibilidad de bicableado- son muy criticos para la eleccin del resto del camino: fuente, amplificador y cables

Calentado levantado durante mucho tiempo, varios meses". El eclecticismo y el triunfo del plstico y la polipiel. No hay ese carisma pegadizo y memorable, como el Focal Chorus 826 V W. Su apariencia se volvi indistinguible de cientos de altavoces similares, como altavoces gemelos. Montaje repugnante (tal vez obtuve esos, los compr a travs de Internet). La calidad de construccin no es comparable con el Focal Chorus 826 VW: hay rastros de pegamento seco en los altavoces, la capa de barniz es desigual, la base de plstico debajo de los terminales est atornillada y pegada torcida, la pintura en la piel sinttica tiene un tono diferente .

No disponible, excepto para la instalacin, tom mucho tiempo atornillar el soporte.

Se calienta durante mucho tiempo (alrededor de 1 mes),