

# Reloj Casio AW-80D-1A

Como ya se mencionó, el vidrio convexo se raya muy bien, pero también se puede pulir. Y la pintura se ha despegado. Personalmente, esto no me molesta.

Traducción del tiempo en las manecillas, precisión de movimiento.

El cristal está rayado, pero se puede pulir.

Después de un par de años de funcionamiento, los botones se detuvieron empujando normalmente (requiere mucho esfuerzo). Impredeciblemente, el minutero se retrasa o avanza.

El cristal está rayado

No sé si el despertador es demasiado silencioso para mí...

Caja

El único inconveniente del reloj de este modelo es la correa. Aquí está, para ser honesto, barato. Logré romper esta correa un par de veces, pero después de la última vez ya compré una correa de plástico, no de goma. Desde entonces, desde hace un año con correa, no falla.

Después de un par de semanas, la carcasa ya se ha rayado en varios lugares y la pintura se ha desprendido (la carcasa es de plástico)

Después de un año y medio de uso, la resistencia al agua ha desaparecido y ya dos o tres veces han tomado agua. Aunque hay que darles su merecido - después del secado, todo está bien.

La carcasa de plástico, aunque fuerte, está rayada y la pintura se ha desprendido casi por completo. La luz de fondo es bastante débil. No es fácil para traducir manos analógicas y usar algunas funciones sin instrucciones, aunque es posible un poco grueso, pero es subjetivo.

Glass, creo que quien lo use lo entenderá. Durante seis meses, la pintura de los lados y las esquinas casi se ha desprendido, pero si no miras de cerca, no puedes verlo, porque el plástico debajo de la pintura también es plateado. Una guía telefónica no es necesaria en absoluto. Cambiar el tiempo una hora de ida y vuelta. Kapets como no es conveniente y difícil (no hay un cabezal de traducción, solo botones). Tienes que buscar instrucciones. Es bueno al menos 2 veces al año :)

Los uso durante medio año y todavía no he notado ningún defecto.

Aspecto, el cristal se raya muy rápido, me quedé dormido una vez en el trabajo (el despertador acaba

de no se encendi)

El cristal se raya rpidamente, se borra la pintura de la caja del reloj.