

# Reloj Casio G-Shock GLS-8900-2

Con el tiempo, la pintura azul se despegó de todos los elementos sobresalientes del reloj, no me di cuenta de cómo, pero ya se ven 6 rasguños en la pantalla, la capa negra en los bordes del borde metálico de la esfera también se han despegado. El lazo azul brillante en la correa del reloj se ha desvanecido a azul pálido, la parte inferior del reloj que toca la muñeca se ha vuelto del mismo color. En las heladas -30 en Moscú, al salir del edificio a la calle, el dial desde el interior se empuja durante varios minutos.

Precio!