Reloj Casio W-753-2A

an no revelado

Durante 3 aos, cambi 4 correas (el plstico comienza a reventar con el tiempo). El original fue solo el primero, pero el precio de la correa original difiere poco del precio del reloj mismoRecientemente, el botn inferior izquierdo del reloj se rompi. Debajo del botn de plstico hay un pasador de metal (el botn en s), abri un agujero en el plstico. Tom el siguiente modelo, w-755, estos se sentan mejor

Aunque la batera debera funcionar durante 10 aos, pero despus de 6 aos se va peridicamente, la indicacin comienza a desvanecerse, pero despus de presionar la luz de fondo todo se restablece. Todos los plsticos que sobresalen se limpian hasta una apariencia obscena que, en contraste con el borde inoxidable, de alguna manera no est bien ...

correa endeble, vol un par de veces, la mano suda constantemente por ellos.

correa endeble

Despus de 1,5 la correa se agriet las bateras duraron un ao, porque us constantemente el reloj como un despertador alternativo, pero casi no us la luz de fondo, me sorprendi desagradablemente El vidrio est cubierto con pequeos rasguos. La brjula est afilada para el uso del sol, y dado que vivo en el extremo norte y el sol solo est en verano, es muy difcil usar una brjula solar.

La retroiluminacin automtica se apaga despus de dos horas.

La correa de plstico se desgasta rpidamente y el analgico cuesta como un reloj. Se puede cambiar por uno ms barato.

Plstico no fiable

Grandes: caros...despus de un ao de uso, los botones se cayeron apagado y tuvo que ser reemplazado. pero apenas us la luz de fondo, me sorprendi desagradablemente. Bueno, el principal inconveniente es presionar constantemente el botn del interruptor en la brjula al doblar el brazo, sola ser molesto, pero ahora estoy acostumbrado. El cristal est cubierto de pequeos araazos. La brjula est afilada para el uso del sol, y dado que vivo en el extremo norte y el sol solo est en verano, es muy difcil usar una brjula solar.

La retroiluminacin automtica se apaga despus de dos horas.

La correa de plstico se desgasta rpidamente y el analgico cuesta como un reloj. Se puede cambiar por uno ms barato.

Plstico no fiable

Grandes: caros...despus de un ao de uso, los botones se cayeron apagado y tuvo que ser reemplazado. pero apenas us la luz de fondo, me sorprendi desagradablemente. Bueno, el principal inconveniente es presionar constantemente el botn del interruptor en la brjula al doblar el brazo, sola ser molesto, pero ahora estoy acostumbrado. El cristal est cubierto de pequeos araazos. La brjula est afilada para el uso del sol, y dado que vivo en el extremo norte y el sol solo est en verano, es muy difcil usar una brjula solar.

La retroiluminacin automtica se apaga despus de dos horas.

La correa de plstico se desgasta rpidamente y el analgico cuesta como un reloj. Se puede cambiar por uno ms barato.