Reloj Casio Edifice EFR-538L-1A

No hay quejas sobre el reloj, hay quejas sobre la correa: como cualquier producto de cuero, la correa entra en contacto con la piel y luego apesta, pero esto se trata, bscalo en Google.

1) La correa es extremadamente el lazo ms cercano al cierre para fijar la correa se implement sin xito. Esto es un verdadero error de clculo. Es imposible que una persona con un grosor de mueca promedio lo use, as que simplemente no lo uso, enhebrando la correa en el segundo bucle que se mueve libremente, como ha demostrado la prctica, esto es suficiente. 2) El bisel no gira, por lo que no est claro por qu se le aplic la indicacin: una funcin puramente decorativa (bueno, en principio, an simplifica la determinacin de los minutos, por lo que an extraer una pequea ventaja de esto =))

La calidad de la correa, la calidad del montaje.

Todava no encontrado