

# Reloj Casio Edifice EFR-538L-1A

No hay quejas sobre el reloj, hay quejas sobre la correa: como cualquier producto de cuero, la correa entra en contacto con la piel y luego apesta, pero esto se trata, búscalo en Google .

1) La correa es extremadamente el lazo más cercano al cierre para fijar la correa se implementa sin éxito. Esto es un verdadero error de cálculo. Es imposible que una persona con un grosor de muñeca promedio lo use, así que simplemente no lo uso, enhebrando la correa en el segundo bucle que se mueve libremente, como ha demostrado la práctica, esto es suficiente. 2) El bisel no gira, por lo que no está claro por qué se le aplicó la indicación: una función puramente decorativa (bueno, en principio, así simplifica la determinación de los minutos, por lo que es una pequeña ventaja de esto =) )

La calidad de la correa, la calidad del montaje.

Todavía no encontrado