

# Frigorifico empotrado Hansa BK 316,3

Un año y medio después, inmediatamente después del final del período de garantía, se filtró el refrigerante. El costo de reparación es de aproximadamente 20,000 rublos.

pequeño volumen

Hay no hay instrucciones para ensamblar las fachadas de la cocina a las puertas del refrigerador. Hasta ahora, solo instalaron el refrigerador en el gabinete, las puertas de la fachada están separadas. Yo mismo busco instrucciones en Internet (

Ruidoso, poca iluminación